




۱- اندازه گیری طیف عبور در زوایای مختلف برای قطبشهای S و P



۲- اندازه گیری طیف عبور مایعات به کمک سل استاندارد

۳- اندازه گیری بازتاب با استفاده از تکنیک VW برای زاویه فرود صفر درجه





۴- اندازه گیری نور پراکنده شده از سطح با استفاده از کره جمع کننده نور

